

臺北市政府產業發展局未詳實掌握地下管道分布情形，經審計機關促請檢討改善，已全面清查及加強管線遷移，並訂定緊急處理作業流程

審計部臺北市審計處(下稱臺北市審計處)查核發現，臺北市政府產業發展局(下稱產發局)辦理天然氣輸儲設備安全檢查作業，清查全市地下瓦斯管線穿越箱涵情形，未詳實掌握管線分布狀況，對於地下瓦斯管線漏氣事故，亦欠缺完善之緊急處理機制，經促請檢討改善，已全面清查建檔，持續辦理管線遷移改善，另訂定天然氣輸儲設備洩漏處理標準作業流程，規範緊急事故處理運作機制，以保障民眾生命財產安全。

臺北市政府為避免石化管線穿越下水道箱涵引發消防意外，於民國(下同)103年8月成立專案小組，統籌相關局處加強檢查天然氣輸儲設備，並由產發局負責全面清查轄內大臺北等4家瓦斯公司之管線分布情形。臺北市審計處查核發現，全市瓦斯管線、下水道箱涵有多處交叉重疊，惟該局委託各瓦斯公司按經驗實地勘察，103年8至10月間清查瓦斯管線穿越下水道箱涵，其清查方式難以詳實掌握相關管線、箱涵分布情形；另部分瓦斯管線漏氣事故靠近加油(氣)站等設施，該局迄未建立相關緊急處理機制，經函請檢討改善。

嗣經臺北市審計處追蹤產發局改善情形，已於104年3月訂定天然氣輸儲設備洩漏處理標準作業流程，規範警消等單位實施警戒、疏散、搶救、復原等運作機制；另運用公共設施管線圖資，輔助各瓦斯公司辦理全面清查，發現市區瓦斯管線穿越箱涵者由19處增加為106處，截至104年9月底止，已完成49處之管線遷移，並持續辦理遷移改善作業，以保障民眾生命財產安全。



臺北市瓦斯管線檢修情形  
(臺北市產業發展局提供)