

高雄有機示範園區生態農塘未設置相關安全防護設施，審計機關促請改善

高雄市政府農業局(下稱農業局)辦理「高雄有機示範園區環境改善工程」(下稱有機示範園區工程)，經審計部高雄市審計處查核發現，該工程施作生態農塘，未設置相關安全防護設施，經函請檢討改善，已於農塘坡面附掛纜網及增設救生圈，強化農耕環境之安全性。

審計處指出，農業局為帶動有機農業發展，吸引青農返鄉進駐，於燕巢區新設有機農業示範區，面積約 36 公頃，並於 111 年 4 月辦理有機示範園區工程，契約金額 7,396 萬元，主要施作田間農路、灌排水路及具有蓄水、滯洪等多元功能之生態農塘等，112 年 2 月完工。

然而，審計處於 111 年 11 月查核發現，農業局辦理有機示範園區工程施作之 3 座生態農塘，總面積約 7,900 平方公尺，邊坡採斜坡式，並於表面鋪設不透水不織布，蓄水深度約達 4.5 公尺，以因應農地灌溉取水需求，惟農塘周邊未規劃設置相關安全防護設施或救生設備，潛藏風險，審計處遂於 111 年 12 月函請農業局檢討改善。

審計處表示，經追蹤改善情形，農業局已辦理有機示範園區工程變更設計作業，112 年 2 月於生態農塘坡面附掛纜網及周邊增設救生圈，以防人員不慎落水時能及時救援，並輔助攀爬上岸，強化農耕環境之安全性。有機示範園區工程已於 112 年 4 月完工驗收，有助於地方有機農業之發展。



高雄有機示範園區生態農塘纜網設置情形
(高雄市政府農業局提供)