

**彰化縣員林市阿寶坑垃圾掩埋場擋土牆嚴重龜裂，安全性不足，經審計機關促請檢討改善，已修復斷裂擋土牆，並建立定期巡查機制，保障民眾生命財產安全**

審計部臺灣省彰化縣審計室(下稱彰化縣審計室)查核發現，彰化縣員林市公所(下稱員林市公所)經管阿寶坑垃圾掩埋場擋土牆嚴重龜裂，且鋼筋外露，安全性不足，經函請檢討改善。該公所已完成修復斷裂擋土牆，並修正相關規範，建立定期巡查機制，保障民眾生命財產安全。

員林市公所經管之員林市阿寶坑垃圾掩埋場位於八卦山區，民國(下同)75年興建完成，自83年12月啟用，迄92年7月垃圾量已達70萬公噸，呈飽和狀態，爰予以封閉並斥資1,320萬元進行復育。彰化縣審計室104年11月查核發現，阿寶坑垃圾掩埋場邊坡設有兩道擋土牆保護，因年久失修及地震所產生之壓力，造成第一道擋土牆出現2處塌陷龜裂，鋼筋裸露，且裂縫有持續擴大現象，恐危及附近2千多戶居民生命財產安全，惟該公所遲未辦理修復工程，且未對垃圾掩埋場週遭環境之復育及污水滲漏等建立定期巡查機制，經於104年12月10日函請積極研謀改善。

嗣經彰化縣審計室追蹤改善情形，員林市公所已斥資855萬元辦理阿寶坑上方山坡地水保維護工程，修復破裂擋土牆，於105年10月12日竣工，增加掩埋場穩定性及防止水土侵蝕，並於106年6月21日修正「員林市清潔隊垃圾場業務確實執行事項」，建立每日間隔2小時人工巡查及假日由保全公司全程監視之時程、定期巡查污水滲漏或管線破損等機制，以保障民眾生命財產安全。



改善前情形



改善後現況

彰化縣員林市阿寶坑垃圾掩埋場改善前後情形

(彰化縣員林市公所提供)