

交通部觀光局部分國家風景區之遊憩設施位於土石流潛勢溪流，惟未建立防災預警機制，經審計機關促請研謀改善，業已設置警告標示及建立定期巡查機制，確保遊客安全

審計部查核發現交通部觀光局（下稱觀光局）轄管國家風景區部分遊憩設施位於土石流潛勢溪流範圍內，惟未建立防災預警機制，易造成遊客生命財產損失之風險，經建請改善後，已設置警告標誌及建立定期巡查機制，確保遊客安全。

依據觀光局行政資訊系統網頁統計資料，目前國家風景區計有13處，民國103年1至12月止，遊客人數達5,087萬餘人次，顯示觀光旅遊維安議題應更加重視。經審計部查核觀光局辦理國家風景區旅遊安全維護執行情形，部分國家風景區轄管設施位於土石流潛勢溪流範圍內，如遊客資訊站、步道、自行車道、停車場及露營區等，多為遊客遊憩之處，且外地遊客對當地旅遊地理環境多不熟悉，如遇土石流災害，易造成遊客生命財產損失，惟觀光局未就轄管國家風景區建立土石流防災預警機制，視土石流警戒範圍適時採取管制遊客、車輛疏散避難等預警措施，經建議觀光局研謀改善。

嗣經審計部追蹤改善結果，觀光局已就國家風景區範圍內，無論是否有土石流潛勢溪流，如遇颱風或豪雨時，管理處將視實際情況評估關閉景點，並就轄管國家風景區遊憩設施位於土石流潛勢溪流影響範圍，設置警告標誌及建立定期巡查機制，確保遊客安全。



車埕休閒農業區路外停車場設置「土石流危險區域」警示牌
（觀光局提供資料）