

新北市政府工務局委外辦理山坡地住宅社區安全檢查，間有檢查作業未臻落實，經審計機關促請檢討改進，已修正山坡地住宅安全檢查作業注意事項，並擬具改善措施，確保坡地社區安全

審計部新北市審計處(下稱新北市審計處)查核發現，新北市政府工務局辦理轄內山坡地住宅社區安全檢查作業，部分事項未確實依規定辦理檢查，且部分缺失項目重複發生，未能有效改善，經函請檢討改進，已修正新北市山坡地住宅安全檢查作業注意事項，並擬具改善措施，確保坡地社區安全。

新北市政府工務局為加強轄內山坡地社區住宅安全維護，保障山坡地社區居民生命財產安全，於民國(下同)100 年 3 月 21 日訂定新北市山坡地住宅安全檢查作業注意事項，該局 100 至 104 年度總計支用 173 萬餘元，委請各相關專業公會辦理安全檢查作業。新北市審計處 104 年 11 月間派員抽查發現，新北市部分山坡地住宅社區檢查作業未臻落實，如未依規定檢查邊坡穩定分析等事項，影響社區居民生命財產安全；另歷年檢查缺失項目重複發生，如建築物鋼筋裸露鏽蝕等情形，經函請該局檢討改進。



新北市山坡地住宅安全檢查現況
(新北市政府工務局提供)

嗣經新北市審計處追蹤結果，新北市政府工務局業於 105 年 4 月 21 日修正「新北市山坡地住宅安全檢查作業注意事項」，增訂檢查技師、建築師應依檢查紀錄表格式確實檢查，並針對每年檢查出現類同缺失仍未改善之社區，要求檢查技師、建築師對社區管理委員會加強宣導等規定，該局並已加強覆核檢查作業，確保坡地社區安全。