

基隆市政府於轄內狹窄巷道及搶救困難地區設置滅火器之管理與維護未臻周延，審計機關促請改善，已訂定相關作業規定

基隆市政府(下稱市府)於轄內狹窄巷道及搶救困難地區設置滅火器，經審計部臺灣省基隆市審計室查核發現，滅火器之管理維護作業未能落實，及跨機關通報聯繫機制待強化，經函請檢討改善，已訂定相關管理與維護作業規定並據以執行，降低火災威脅及損害。

審計室指出，市府為強化狹窄巷道及搶救困難地區救災效能，截至 112 年 9 月底於轄內設置滅火器 7,384 具，提供民眾撲滅初期火源使用，並依「94 年度滅火器設置及更換藥劑預算編列協調會」會議結論，由基隆市消防局(下稱消防局)辦理滅火器更新或增設事宜，非年度性臨時耗損由區公所負責，各里里幹事應就轄內滅火器，經常巡視並注意維護，如有任何無法使用狀況，應即通報區公所或消防局。

然而，審計室於 112 年 10 月查核發現，消防局清查基隆市轄內滅火器，發現逾 3 成滅火器本體或掛勾有鏽蝕影響正常使用狀況，且有裝設位置與清冊所列地點不一情形，又 111 年至 112 年 9 月間已發生 9 次滅火器因鏽蝕引發洩壓爆裂事件，造成民宅或營業處所設施損壞及民眾受傷，核有巡視維護通報作業未能落實，跨機關聯繫機制待強化情事，審計室遂於 112 年 11 月函請市府研謀改善。

審計室表示，經追蹤改善情形，市府已召開跨局處會議重新檢視分工作業，並研訂作業規定，規範里幹事巡檢頻率、檢查項目、成果回報及遺失或損壞處理機制，期使滅火器得以正常使用，降低火災威脅及損害。



將逐步汰換為蓄壓式水滅火器(左)

(基隆市政府提供)