

臺北市山坡地順向坡部分區域未納入巡勘觀測範圍，經審計機關促請檢討改善，已全面辦理定期巡測，維護民眾生命財產安全

審計部臺北市審計處(下稱臺北市審計處)查核發現，臺北市政府工務局大地工程處(下稱大地處)未將經濟部中央地質調查所公告之臺北市山坡地順向坡區域全數納入巡勘觀測範圍，經促請檢討改善，已全面辦理定期巡測，維護民眾生命財產安全。

大地處於民國(下同)100 年度辦理山坡地環境地質調查及系統更新計畫發現，臺北市境內住宅、道路及相關公共安全設施等位於山坡地順向坡區域範圍者計 226 處；該處為避免前揭山坡地順向坡之滑動，造成人民生命財產安全損害，每年投入 2 千餘萬元委外辦理定期巡勘觀測工作，以隨時掌握順向坡



臺北市山坡地順向坡巡勘觀測情形
(臺北市政府工務局大地工程處提供)

區域變動狀況，及時採取相關因應措施，降低坡地災害發生之風險。臺北市審計處於 104 年 10 月查核發現，大地處辦理之山坡地順向坡巡勘觀測點位，與經濟部中央地質調查所 104 年 8 月 26 日公告臺北市「山崩與地滑地質敏感區」相較，尚有 39 處未列入定期巡測範圍，經於 104 年 11 月 23 日函請檢討改善。

嗣經臺北市審計處追蹤改善情形，大地處自 105 年度起已將經濟部中央地質調查所公告之臺北市山坡地順向坡區域，全部納入該處委外巡勘觀測範圍，每月定期巡測坡地範圍內之坡腳是否遭受破壞、地表有無張力裂縫、擋土構造物及排水設施等環境現況，以掌握地質變動狀況，維護民眾生命財產安全。